




INSTRUKCJA DEMONTAŻU TRZECIEGO SKRZYDEŁKA ZAWIASU WPCV AXL (POWŁOKI GALWANICZNE)

REMOVAL MANUAL OF THE THIRD WINGS OF WPCV AXL HINGLE (GALVANIC COATINGS)
DEMONTAGENLEITUNG DES DRITTEN FLÜGES SCHARNIERS WPCV AXL (GALVANISCHE BESCHICHTUNGEN)




Odblokować skrzydełko za pomocą imbusa 3 - kręcić do oporu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Unblock the wing using allen key 3 - screw counterclockwise until it stops.
Entriegeln Sie den Flügel mit einem 3 mm Inbusschlüssel - drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag



Wykręcić całkowicie wkręt do regulacji w pionie.

Unscrew the screw for vertical adjustment.
Gänzlich abschrauben die Einstellschraube für vertikale Einstellung.



W miejsce wkręta do regulacji w pionie wkręcić śrubę z gwintem M12x50. Wkręcając śrubę górne skrzydełko jest spychane z podstawy.

In place of the screw for vertical adjustment, screw in the M12x50 screw.

While screwing up the bolt, the wing is pushed out of the base.

Anstelle der Einstellschraube für vertikale Einstellung einschrauben die Schraube mit Gewinde M12x50

Durch einschrauben der Schraube der obere Flügel ist abdrängen von der Grundlage.