



# INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU WPCV AXL TRZY-SKRZYDEŁKOWEGO (POWŁOKI GALWANICZNE)

INSTALLATION HINGE WPCV AXL THREE-WINGS (GALVANIC COATINGS)  
MONTAGEANLEITUNG FÜR DREITEILIGES WPCV AXL SCHARNIER (GALVANISCHE BESCHICHTUNGEN)





**Osadzić skrzydło w ościeżnicy**  
Place the leaf in the frame  
*Legen Sie das Scharnierblatt in den Rahmen*









**Przykręcić wkręty 6-8Nm**  
Tighten the screw 6-8 Nm  
*Ziehen Sie die Schraube 6-8 Nm*

**Tulejkę nałożyć jednocześnie z maskownicą**  
Put the sleeve together at the same time with a mask  
*Bush legte zusammen mit Maskierung*




**Gniazdo regulacji**  
Adjustment socket  
*Schlitz Einstellung*





11




**Zablokować skrzydełko za pomocą imbusa 3 - kręcić do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.**

Block the wing using allen key 3 - screw clockwise until it stops.  
*Riegeln Sie den Flügel mit einem 3 mm Inbusschlüssel ab - drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.*

**UWAGA! W przypadku demontażu blokady skrzydełka, złożyć według poniższego schematu:**

CAUTION! In case of disassembly the wing lock, fold as follows:


*BEMERKUNG! Im Falle der Demontage der Flügelblockade, bauen Sie das Türband wie unten gezeigt zusammen:*






**Gniazdo imbusowe od strony otworu!**

Allen socket from the hole side!  
*Inbusschraube von der Lochseite.*

12



13



14

**Wkręcić wkręt blokujący.**

Screw in the locking screw.  
*Schrauben Sie die Verriegelungsschraube.*

