






Mocowanie blaszka:

Powtórzyć dla każdego
z 4 punktów zamocowań


1



2





1



Mocowanie TKO:

2





Dokręcić uchwyt za pomocą wkrętów z każdej strony i powtórzyć dla każdego z 4 punktów mocowań, na koniec zamaskować otwory za pomocą ozdobnych zaślepek.

